


Référence : <http://charbonnages.canalblog.com/archives/2011/06/13/21385712.html>

Charbonnage de Sauwartan

Historique



Dour : Société Anonyme du Bois de Saint-Ghislain, puits n°1 dit "Sauwartan". En 1880, un coup de mine entraîna 9 morts. Ce puits était très peu automatisé et il ferma le 6 octobre 1938.

Le châssis à molettes du charbonnage de Sauwartan a été construit en béton en 1928, sur les plans de l'architecte Crombez

La Wallonie, autre terre promise?




Chez nous aussi, il exista une terre promise. Jusque dans les années 1950, la Wallonie avait cette valeur symbolique pour les quelque 500.000 paysans flamands qui vinrent dans le Borinage, la région du Centre, le Pays Noir et le bassin liégeois pour trouver le salaire fixe que ne leur offrait pas leur terre natale. Le journaliste garinois Pascal Verbeken a voulu relater cette histoire négligée des «Flamands en Wallonie». Son titre? «La terre promise», justement. Un document qui a l'indiscutable mérite de mettre en lumière cette partie importante de notre histoire commune que beaucoup de Flamands, et sans doute aussi de Wallons, ont préféré oublier. A tort. Paru chez «Le Castor Astral».

En mai 1944, les alliés bombardèrent le bois de Saint Ghislain croyant y voir la ville du même nom. Des trous de bombes se voient encore, aux pieds du terril.

Les installations ont été classées en 1991.

Archéologie Industrielle

Le Site de Sauwartan est une propriété privée, l'accès y est interdit. La faune et la flore sont à respecter particulièrement. Le site est ouvert aux journées du patrimoine. Photos diffusées avec l'autorisation du propriétaire. Projet de rénovation du site en cours.



Présentation actuelle du site (Visite du 27 août 2010)

Le charbonnage est en ruine. on remarque l'absence quasi-totale des structures métalliques (molettes, machines, rails...). Seules les parties en béton sont conservées mais en mauvais état.

Les installations visibles ne présentent que les structures d'extraction et de traitement proprement dites. Il ne subsiste aucunes traces d'installations annexe comme, loge de garde, bureaux, vestiaires, ateliers ou murs d'enceinte.

Attention, certaines installations présentent un risque de chute, je déconseille l'accès des installations aux novices.



Un terril, sur la route du Charbonnage.



L'entrée du Charbonnage, au fond de la rue du Sauwartan.

Les installations sont perdues au fond de la rue du Sauwartan, à Dour.



Vue sur la rue à l'entrée du Charbonnage.



Elles sont désormais envahies par la végétation




Ce chaos présente les ruines de l'ancienne machine d'extraction



Le Châssis à Molettes, amputé de ses molettes




Second puits de mine



Dalle du puits et détails sur son exploitation



Détails sur le clichage (rez-de-chaussée). Cette partie été ouverte, seul le moulinage et les culbuteurs étaient à ossature de béton et remplissage de briques. Une architecture caractéristique des années 1920-1925.



Point de passage entre la passerelle et la station de culbutage. A gauche, une trémie.




Vue de dessous sur la passerelle de roulage



Vue du dessus sur la trémie avec les ouvertures latérales pour chargement.



Niveau inférieur des trémies



Détails du trappe de regard "Mise à l'air"



Massif d'une installation de chargement




Partie extérieure de l'installation de chargement



Vue sur la station de culbutage, depuis la passerelle de roulage.



Moulinage, au centre, le puits.






Vue plongeante vers le puits



Vue du dessus du châssis à molettes. Certaines moises sont encore présentes.



Station de culbutage et de chargement




Partie de l'installation de chargement






Le châssis et son bâtiment d'extraction




Vue au niveau des eaux sur le faux carré.




Jambes du châssis




Ce bloc de béton marque la présence de la Machine d'Extraction, un bobine. Les entrées permettent la visite et le graissage de la machine.



Écrous de fixation encore en place





Axe du puits



Ruines de l'escalier



Étage de la salle avec au fond, l'emplacement de la machine.



Le terril est un conique en grande partie boisé. Un flanc présente encore peu de végétation, qu'attirent quelques biches, au fond à droite.